

Affected Models / 受影響型號

KDL-42W670A

KDL-32W670A

KDL-42W650A

KDL-32W600A

KDL-46W700A

KDL-55W800A

KDL-42W800A

KDL-32W650A

KDL-47W800A

KDL-50W700A

KDL-46W950A

KDL-55W900A

KDL-40W900A

KDL-24W600A

KDL-46W900A

KDL-55W950A

KDL-65W850A

KD-65X9000A

KD-55X9000A

KD-65X8500A

KD-55X8500A

KDL-40W600B

KDL-42W700B

KDL-32W700B

KDL-48W600B

KDL-50W800B

KDL-42W800B

KDL-55W950B

KDL-60W850B

KDL-70W850B

KD-55X9000B

KD-65X9000B

KDL-65W950B

KD-79X9000B

KD-65X9500B

KD-85X9500B

KD-65X8500B

KDL-55W800B

KDL-50W700B

KD-70X8500B

KD-55X8500B

KD-49X8500B